


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ACM: After treatment system Control Module

排気ガス浄化装置付きマフラー

6R20 型エンジンを搭載した 19 年式大型トラックの一部車種において、排出ガス発散防止装置制御端末 (ACM) のプログラムが不適切なため、故障診断が正しく行われない。

改善措置の内容

全車両、排出ガス発散防止装置制御端末 (ACM) のプログラムを正規品に書換える。

注 : は、プログラムを正規品に書換える部品を示す。

識別 : 作業完了車には、ステアリングコラム裏のブラケット側面に青色ペイントを塗布する。