

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月3日

リコール届出番号	5108	リコール開始日	令和4年3月3日
届出者の氏名又は名称	カワサキモーターズ株式会社 問い合わせ先： 代表取締役 伊藤 浩 (株)カワサキモーターズジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819		
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	警音器の電気配線において、警音器及びブラケット等の耐振性が不足しているため、特定のエンジン回転領域で発生する車体振動により、当該配線の端子部に負荷がかかり、き裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると当該配線が断線し警音器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、警音器及びブラケット等を対策品に交換するとともに、使用過程車については、電気配線も補修用ハーネスを用いて修理する。なお、補修用ハーネスの準備に時間を要することから、供給準備が整うまでは乗車前点検の実施を使用者に周知し、警音器が作動しない場合は暫定措置として電気配線を修理する。		
不具合件数	21件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BL-EJ800B	「W800 STREET」 「W800 CAFE」 「W800」 「MEGURO K3」	EJ800B-000920 ～ EJ800B-024997 平成31年2月21日～令和3年8月23日	2,818台	
カワサキ	8BL-EJ800E	「W800 STREET」 「W800 CAFE」 「W800」 「MEGURO K3」	EJ800E-005003 ～ EJ800E-006726 令和3年8月5日～令和4年2月10日	1,161台	
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年2月21日～令和4年2月10日	(計3,979台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。