



改善箇所説明図



フロントブレーキローター

不具合発生箇所



誤品

注： は措置部品を示す。

トヨタ86及びGR86用後付け部品モノブロックブレーキキットの構成部品であるフロントブレーキローターにおいて誤った部品を用いて組立てたものがある。そのため最悪の場合、異音が発生するおそれがある。

改善の内容

全数、正規品に交換する。