

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年3月24日

リコール届出番号	外-3365	リコール開始日	令和4年3月25日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 ミヒャエル キルシュ	製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・イング・ハー・ツェー・エフ・ポルシェ・ アクティエンゲゼルシャフト 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタ マーケアセンター 電話:0120-846-911	
不具合の部位(部品名)	年少者用補助乗車装置 (ISOFIX 金具フック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置において、後部中央座席用シートベルトバックルの配線取り付けが不適切なため、ISOFIX取り付け金具フックに配線が干渉することがある。そのため、年少者用補助乗車装置が正しく固定できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後部中央座席用シートベルトバックルの配線取り付けを点検し、正しい配線取り付けにする。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	＊ 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 ＊ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ＊ 弊社HPに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	ZAA-J1MB	Taycan 4S	WP0ZZZY1ZMSA24138～WP0ZZZY1ZMSA32582 令和2年11月10日～令和3年7月28日	77	
	ZAA-J1MC	Taycan Turbo	WP0ZZZY1ZMSA55072～WP0ZZZY1ZMSA58438 令和2年10月19日～令和3年7月28日	31	
	ZAA-J1MD	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZMSA55122～WP0ZZZY1ZMSA58262 令和2年10月19日～令和3年6月3日	41	
	ZAA-J1NA1	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01681～WP0ZZZY1ZMSA03213 令和3年5月10日～令和3年7月5日	22	
	ZAA-J1NA1C	Taycan	WP0ZZZY1ZMSA01782～WP0ZZZY1ZMSA03247 令和3年5月10日～令和3年7月15日	29	
	ZAA-J1NA2	Taycan 4	WP0ZZZY1ZMSA67124～WP0ZZZY1ZMSA67157 令和3年7月7日～令和3年7月28日	2	
	ZAA-J1NC	Taycan Turbo S	WP0ZZZY1ZMSA85179 令和3年7月28日	1	
(計7型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年10月19日～令和3年7月28日	(計203台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。