

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年4月27日

リコール届出番号	外-3400		リコール開始日: 令和4年4月27日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン 株式会社 代表取締役 大貫陽介		(製作国: イギリス) (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-6453-9810)		
不具合部位 (部品名)	サイドスタンド				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンドにおいて、材質管理が不適切なため本体の強度が不足している。そのため使用過程で本体が湾曲し、サイドスタンド使用中にオートバイが転倒するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、サイドスタンドを正規品に交換する。				
不具合件数	25 件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。● 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。● 弊社のインターネットホームページに掲載する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-LUJ660	「トライデント」	SMTLGL10U3M AF8716 ~ SMTLGL10U3NAT3612 令和3年2月7日～令和3年5月12日	236	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 令和3年2月7日～令和3年5月12日	(計236台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。