

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42361

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和 4年 7月 13日

リコール届出番号	5176	リコール開始日	令和 4年 7月 13日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 増田 長盛 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 086-276-8176</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 086-276-8176
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 086-276-8176					
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置 (ダンパーディスク)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのダンパーディスクにおいて、エンジン低回転域でダンパーディスク内のバネの設定が不適切なため、当該バネが共振し、ダンパーディスク内の歯面がたたかれ、歯面が摩耗する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、歯面が摩滅し、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ダンパーディスクを対策品に交換する。				
不適合件数	21件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部のフレームにNo.5176のステッカーを貼付する。				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	「YT328A」	S0044-300001~S0044-300098 令和2年10月26日~令和4年6月9日	98	
	—	「YT330(J)」	S0009-100002~S0009-100928 平成28年2月19日~令和1年5月30日	927	
		「YT330A(J)」	S0009-300001~S0009-300403 令和1年5月9日~令和4年5月26日	399	
	—	「YT333(J)」	S0010-100001~S0010-102051 平成28年2月3日~令和1年5月31日	1,794	
			S0010-200001~S0010-200261 平成28年2月16日~令和1年5月31日	261	
		「YT333A(J)」	S0010-300001~S0010-301942 令和1年6月7日~令和4年6月2日	1,891	
	—	「YT333R(J)」	S0010-400001~S0010-400193 令和1年5月13日~令和4年4月8日	193	
			S0069-400001~S0069-400002 令和4年4月13日~令和4年4月14日	2	
				S0069-600001 令和4年4月18日	1
	(計 4型式)	(6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年2月3日~令和4年6月9日	(計5,566台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。