

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42361

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和 4年 7月 13日

リコール届出番号	外-3444	リコール開始日	令和 4年 7月 13日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 増田 長盛 〔 製作国 : ドイツ 製作者名 : ジョンディア社 〕 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 086-276-8176		
不具合品の部位(部品名)	動力伝達装置 (主変速クラッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの主変速クラッチにおいて、主変速のクラッチプレートの強度検討が不適切なため、当該プレートの強度が不足している。そのため、主変速1速と2速の繰返し操作によりクラッチプレートが損傷するおそれがある。そのままで使用を続けると、最悪の場合、主変速1速及び2速で走行出来なくおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチプレートを対策品に交換する。		
不適合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席左側に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo.外-3444のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジョンディア	—	「JD-6155M」	6155M-858766~6155M-985428 平成28年9月26日~令和3年4月21日	59	
	—	「JD-6195M」	6195M-863646~6195M-982070 平成28年11月7日~令和3年2月18日	99	
			6195M-106768~6195M-114493 令和3年6月15日~令和3年8月31日	9	
—	「JD-6195R」	6195R-112997 令和3年7月14日	1		
	(計3型式)	(3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年9月26日~令和3年8月31日	(計168台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。