


## 改善箇所説明図


後部座席



座席フレーム



ベルト取付方法



座席取付ボルト&ナット

注：  は基準適合部位

### 基準不適合発生箇所

架装にて交換した後部座席において、座席フレームの強度が不足している。そのため、事故等の衝撃により、座席が保持できず、車体から外れてしまい、乗員を安全に保護することができないおそれがある。

### 改善内容

- ① 座席ベルトを座席内蔵式から車体への取付に変更する。
- ② 衝突時に座席スライドレール脱落を抑制する座席傾き抑制金具を座席フレーム中央に2ヵ所追加する。
- ③ 座席フレームとスライドレールアンカーフレームを固定しているボルト&ナットを対策品に交換する。

「部品取付部変更及び追加部品、交換部品画像」



対策部品  
座席ベルト取付部を車体へ変更

対策部品  
座席傾き抑制金具

対策部品  
固定ボルト&ナット

対策前  
固定ボルト&ナット

識別： 交換部品のボルトナットに識別として白色ペイントをする。