

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月2日

リコール届出番号	外-3508	リコール開始日	令和4年11月2日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	座席ベルト等 (ダッシュパネルインサートコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュパネルインサートにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、ある一定の条件下において、助手席および後部座席のシートベルト非着用の警告表示および警告音が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュパネルインサートのコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3BA-GBDAD	アウディ A1 35T cod	WAUZZZGBONR004798～WAUZZZGB9NR003603 令和3年11月25日～令和4年3月17日	15	
	3BA-GBDKL	アウディ A1 25T	WAUZZZGBONR004977～WAUZZZGBXNR023794 令和3年11月25日～令和4年6月25日	310	
	3BA-GBDKR	アウディ A1 CC 30T	WAUZZZGBONR018281～WAUZZZGBXNR022211 令和4年1月20日～令和4年4月12日	90	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年11月25日～令和4年6月25日	(計415台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。