

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 フォン : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 5年 6月 15日

リコール届出番号	5335	リコール開始日	令和 5年 6月 16日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御コンピュータにおいて、開発時のアクセル診断制御プログラムが不適切であること及びフェールセーフ制御の評価が不十分であったことにより、特定のアクセルペダル操作を行なった場合にアクセルペダルセンサが故障していると誤判定することがある。そのため、出力を止めるフェールセーフ制御が作動し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。		
不具合件数	20件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	3DF-CN4E26	「キャラバン」	CN4E26-000007 ～ CN4E26-000064 令和4年4月5日 ～ 令和4年8月4日	58	4N16型 ディーゼルエンジン搭載車
	3DF-CN8E26		CN8E26-000011 ～ CN8E26-000179 令和4年3月24日 ～ 令和4年8月8日	169	
	3DF-VN2E26		VN2E26-000015 ～ VN2E26-002194 令和4年3月24日 ～ 令和4年8月11日	2,178	
	3DF-VN6E26		VN6E26-000013 ～ VN6E26-001659 令和4年3月24日 ～ 令和4年8月9日	1,646	
いすゞ	3DF-JVN2E26	「コモ」	VN2E26-800001 ～ VN2E26-800008 令和4年6月24日 ～ 令和4年8月4日	8	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月24日 ～ 令和4年8月11日	(計 4059 台)	