

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 05 年 07 月 31 日

リコール届出番号	外-3662	リコール開始日	令和 05 年 07 月 31 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 製作者名 問い合わせ先 ホームページ	: イタリア共和国 : FCA Italy S.p.A. : 専用フリーダイヤル:なし : https://www.stellantis.jp
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トランスミッションコントロールモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションコントロールモジュールにおいて、ソフトウェア設計時の検証が不十分であったため、自動変速による減速時、3速から2速へのダウンシフトで2速に入らない場合がある。このため、セーフモードによりギアがニュートラルに固定され、警告灯が点灯して、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションコントロールモジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き替える。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	3BA-31212	「500, 500C」	ZFABF1BG0NJF99517～ZFABF1CGXNJG98019 令和 04 年 04 月 01 日～令和 05 年 02 月 25 日	1,438 台	
	(1 型式)	(2 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 04 年 04 月 01 日～令和 05 年 02 月 25 日	(計 1,438 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。