

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年9月28日

リコール届出番号	外-3680	リコール開始日	令和5年9月28日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニットの制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため駐車中にエンジンフードに当たる日射しの影響を受けて、温度センサが故障していると誤って自己診断することがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、最悪の場合、エンジンがフェイルセーフモード(低速一定回転)になり、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報、及び、市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-206004C	「C220d」	W1K2060042F002111~W1K2060042F047831 令和3年5月7日~令和5年5月18日	1,276	右ハンドル
	-206004C-		W1K2060042F001988 令和3年5月13日	1	
	3CA-206004C		W1K2060042R009918~W1K2060042R073475 令和4年1月10日~令和4年8月29日	2,120	
	3CA-206204C	「C220d ステーションワゴン」	W1K2062042F003784~W1K2062042F069691 令和3年9月15日~令和5年4月10日	895	
	3CA-206214C	「C220d 4MATIC All-Terrain」	W1K2062142F003758~W1K2062142F069421 令和3年9月25日~令和5年4月10日	874	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3CA-213004C	「E220d」	W1K2130042A998395～W1K2130042A998397 令和4年9月5日～令和4年9月8日	2	右ハンドル
			W1K2130042B003321～W1K2130042B095636 令和4年4月11日～令和4年9月8日	42	
	3CA-213204C	「E220d ステーションワゴン」	W1K2132042B071861～W1K2132042B097630 令和4年5月30日～令和4年9月7日	18	
	3CA-213217	「E220d 4MATIC All-Train」	W1K2132172A998398 令和4年9月30日	1	
			W1K2132172B003310～W1K2132172B082520 令和4年5月26日～令和4年7月4日	13	
(計7型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年5月7日～令和5年5月18日	(計5,242台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。