

連絡先：物流・自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 6年2月16日

リコール届出番号	外-3741	リコール開始日	令和 6年2月16日
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 ドナート・ロマネエツロ	製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパンカスタマーサービス (フェラーリ ロードサイド アシスタンス) TEL 0120-688-801	
不具合の部位(部品名)	原動機(過給機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーのオイルデリバリーパイプにおいて、製造管理が不適切なため、パイプ成形時に規定値を満たしていないものがある。そのため、規定値を満たしていない部分から亀裂が発生し、オイルが漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルデリバリーパイプを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は、電話及び電子メール等にて使用者に通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページ上で確認する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	7LA-173H	SF90Stradale	ZFF95NMJ000287663～ZFF95NMJ000296618 令和 4年 11月 18日 ～ 令和 5年 6月 9日	23台	
		SF90Spider	ZFF96NMC000286312～ZFF96NMJ000298035 令和 4年 11月 8日 ～ 令和 5年 7月 13日	82台	
	(計 1型式)	(計2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 4年 11月 8日～令和 5年 7月 13日	(計105台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。