

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42361)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和4年10月7日

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-3475 | リコール開始日 | 令和4年10月7日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格 (製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276) | | |
| 不具合の部位 (部品名) | 電装品装置 (前照灯: ヘッドランプ) | | |
| 基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因 | 自動ヘッドランプシステムに使用している周囲光センサーが、明るい 環境下での出力電圧が設定よりも低いため、ボディコントロールモジ ュールが周囲照度の状態を正しく判定できなくなり、すれ違い用前照 灯が常時点灯してしまう可能性がある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ボディコントロールモジュールのソフトウェアを点検の上、 必要に応じてアップデートする。 | | |
| 不 具 合 件 数 | 国内 0 件 | 事故の有無 | なし |
| 発 見 の 動 機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動 車特定整備事業者に周 知させるための措置 | 使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社 HP に掲載する。 | | |

| 車 名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の 台数 | 備 考 |
|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| キャデラ ック | 「7BA-T1UL」 | 「エスカレー ド」 | 1GYS47KL1NR184939 ~ 1GYS47KL7NR317512 令和4年2月22日 ~ 令和4年9月9日 | 47 | |
| シボレー | 「7BA-Y2XC」 | 「コルベット」 | 1G1Y92D40N5111734 ~ 1G1Y93D4XN5123282 令和4年2月22日 ~ 令和4年7月8日 | 81 | |
| | (計 2 型式) | (計 2 車種) | (輸入期間の全体の範囲) 令和4年2月22日 ~ 令和4年9月9日 | (計 128 台) | |

注意事項

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。