

## 4. 現地調査

## 4 - 1 現地調査

# 現 地 調 査

1. 視察日：平成17年6月21日（火）

2. 行程：

13:00 JR熊谷駅発

13:00～ R125号（補助国道）

市道第4.3-334号（行田市若小玉）

（主）佐野行田線

市道第5.3-276号

13:45～ R17（熊谷BP）

R17（深谷市）

14:15 R17・深谷市深谷町着（30分） ※取材箇所

14:55 R17・岡部町

15:05 関越自動車道・本庄児玉IC

15:25 関越自動車道・川越IC

15:40 富士見有料道路（一般有料道路）

16:10 関東地方整備局着

---


※時刻は多少前後することがあり得ますので、あらかじめご了承下さい。

3. 取材・撮影について

取材・撮影場所は、14：15頃の「R17・深谷市深谷町」です。



平成17年6月21日  
現地調査ルート図






No.15

① 平面図・横断面図

路線 一般国道17号 77.35kp 下り  
地先 埼玉県深谷市深谷81-1



② 状況写真



③ ガードレールの種類

Gr-B

④ 付着の箇所

中間部下ボルト

# 取材場所 : No. 15

埼玉県深谷市深谷町81-1





