

盛土構造の高速道路における被災と復旧について

東日本大震災

○盛土構造区間で346箇所が被災

路線名	盛土の損傷箇所※数	車線まで盛土崩壊
東北自動車道	93	16
常磐自動車道	116	1
その他	137	4
合計	346箇所	21箇所

※ 盛土本体の損傷

○常磐自動車道(水戸IC～那珂IC)の例

地震発生から6日後に応急復旧完了

3月11日(発災直後)

3月17日 (地震発生より**6日後**)



その他の震災の例

○H16新潟県中越地震時の

関越自動車道(堀之内IC～越後川口IC)の例

地震発生から13日後には片側1車線分の応急復旧完了

H16年10月23日(発災直後)

H16年11月5日(地震発生より**13日後**)



○H21駿河湾を震源とする地震時の

東名高速道路(相良牧之原IC～菊川IC)の例

地震発生から4日後には応急復旧完了

H21年8月11日(発災直後)

H21年8月15日(地震発生より**4日後**)

