

第2回 首都高速の再生に関する有識者会議

現場視察概要

1. 日時

平成24年5月9日(水)10:00~12:10

2. 出席者委員

石田東生副座長、岩見隆夫副座長、岸井隆幸委員、コシノジュンコ委員、
菅家功委員、高野秀夫委員、根本勝則委員、細川珠生委員

3. 現場視察概要

首都高速道路の

- ・大橋JCT換気所
- ・品川線トンネル工事現場
- ・三軒茶屋付近の橋梁損傷補修
- ・山手トンネルの防災設備、換気所
- ・築地川掘割部の線形、構造
- ・京橋出入口付近における築地川周辺の地域状況
- ・日本橋上空の首都高速の整備状況

等について、現場視察を行った。

4. 視察状況写真



品川線トンネル工事現場



築地川京橋出入口付近