



秋田県における橋梁の老朽化対策の状況

2巡目(2019~2020年度)点検結果(橋梁)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※ () 内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数（撤去された施設や橋梁の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

※ () 内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。

※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
秋田県内 地方公共団体 合計	1,216	285 (23%)	117 (10%)	65 (5%)
地方公共団体 合計	54,918	21,378 (39%)	11,702 (21%)	8,698 (16%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に 着手済の 施設数 B (B/A)	措置に 着工済の 施設数 C (C/A)	措置 完了済の 施設数 D (D/A)
1,261	532 (42%)	361 (29%)	302 (24%)
62,836	34,419 (55%)	25,297 (40%)	21,912 (35%)

秋田県における橋梁の老朽化対策の状況

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率					
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	0%	20%	40%	60%	80%	100%
1 国土交通省	215	412	62	0	689	31% 60% 9%	62	25	17	12	19%	40%				
2 高速道路会社	50	302	17	0	369	14% 82% 5%	17	8	1	1	6%	47%				
3 秋田県	123	1,861	266	0	2,250	5% 83% 12%	266	128	61	23	9%	48%				
4 秋田市	189	425	60	0	674	28% 63% 9%	60	9	0	0	0%	15%				
5 能代市	48	145	15	0	208	23% 70% 7%	15	15	8	8		53%				100%
6 横手市	407	752	78	0	1,237	33% 61% 6%	78	10	3	3	4%	13%				
7 大館市	116	254	72	0	442	26% 57% 16%	72	7	0	0	0%	10%				
8 男鹿市	58	131	16	0	205	28% 64% 8%	16	5	3	2	13%	31%				
9 湯沢市	185	227	53	2	467	40% 49% 11%	55	4	3	1	2%	7%				
10 鹿角市	77	286	75	0	438	18% 65% 17%	75	9	3	2	3%	12%				
11 由利本荘市	217	545	136	1	899	24% 61% 15%	137	9	2	1	1%	7%				
12 潟上市	1	105	17	0	123	1% 85% 14%	17	5	0	0	0%	29%				
13 大仙市	419	760	137	0	1,316	32% 58% 10%	137	12	4	2	1%	9%				
14 北秋田市	40	189	93	0	322	12% 59% 29%	93	20	5	2	2%	22%				
15 にかほ市	68	162	40	0	270	25% 60% 15%	40	8	0	0	0%	20%				
16 仙北市	230	228	46	0	504	46% 45% 9%	46	6	2	1	2%	13%				
17 小坂町	5	45	6	0	56	9% 80% 11%	6	2	1	1	17%	33%				
18 上小阿仁村	8	24	6	0	38	21% 63% 16%	6	3	3	1	17%	50%				
19 藤里町	35	60	16	0	111	32% 54% 14%	16	7	3	3	19%	44%				
20 三種町	32	102	10	0	144	22% 71% 7%	10	3	1	1	10%	30%				
21 八峰町	9	46	15	0	70	13% 66% 21%	15	2	0	0	0%	13%				
22 五城目町	31	49	16	1	97	32% 51% 16% 1%	17	0	0	0	0%					
23 八郎潟町	0	18	2	0	20	90% 10%	2	2	1	1	50%					100%
24 井川町	23	34	2	0	59	39% 58% 3%	2	2	2	1	50%					100%
25 大潟村	1	26	2	0	29	3% 90% 7%	2	1	1	1	50%	50%				
26 美郷町	150	203	25	0	378	40% 54% 7%	25	14	11	11	44%	56%				
27 羽後町	67	123	3	0	193	35% 64% 2%	3	2	0	0	0%	67%				
28 東成瀬村	33	26	5	0	64	52% 41% 8%	5	0	0	0	0%					
29 秋田県内地公体合計	2,572	6,826	1,212	4	10,614	24% 64% 11% 0.04%	1,216	285	117	65	5%	23%				

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ

秋田県における橋梁の老朽化対策の状況

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況							
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率		
1 国土交通省	226	382	75	0	683	33%	56%	11%	75	63	57	52	69%	84%
2 高速道路会社	28	325	16	0	369	8%	88%	4%	16	10	3	3	19%	63%
3 秋田県	206	1,819	238	0	2,263	9%	80%	11%	238	180	109	69	29%	76%
4 秋田市	157	450	100	1	708	22%	64%	14%	101	54	42	41	41%	53%
5 能代市	69	139	34	0	242	29%	57%	14%	34	34	26	25	74%	100%
6 横手市	449	743	61	0	1,253	36%	59%	5%	61	12	5	5	8%	20%
7 大館市	111	261	71	0	443	25%	59%	16%	71	13	7	7	10%	18%
8 男鹿市	65	119	23	1	208	31%	57%	11%	24	9	9	8	33%	38%
9 湯沢市	262	165	58	2	487	54%	34%	12%	60	20	17	14	23%	33%
10 鹿角市	82	281	75	0	438	19%	64%	17%	75	12	6	5	7%	16%
11 由利本荘市	264	513	129	0	906	29%	57%	14%	129	12	7	4	3%	9%
12 潟上市	35	98	24	0	157	22%	62%	15%	24	11	6	6	25%	46%
13 大仙市	551	689	108	1	1,349	41%	51%	8%	109	21	13	11	10%	19%
14 北秋田市	61	241	99	4	405	15%	60%	24%	103	35	21	18	17%	34%
15 にかほ市	109	116	43	0	268	41%	43%	16%	43	18	10	10	23%	42%
16 仙北市	239	220	43	0	502	48%	44%	9%	43	8	4	3	7%	19%
17 小坂町	4	44	10	0	58	7%	76%	17%	10	6	5	5	50%	60%
18 上小阿仁村	7	26	5	1	39	18%	67%	13%	6	3	3	1	17%	50%
19 藤里町	32	53	28	0	113	28%	47%	25%	28	19	15	15	54%	68%
20 三種町	33	100	13	0	146	23%	68%	9%	13	6	4	4	31%	46%
21 八峰町	13	36	22	0	71	18%	51%	31%	22	20	18	18	82%	91%
22 五城目町	40	48	20	1	109	37%	44%	18%	21	1	1	1	5%	5%
23 八郎潟町	0	19	3	0	22	86%	14%	3	3	2	2	67%	100%	
24 井川町	22	33	4	0	59	37%	56%	7%	4	4	4	3	75%	100%
25 大潟村	0	26	2	0	28	93%	7%	2	2	1	1	1	50%	50%
26 美郷町	152	194	34	0	380	40%	51%	9%	34	28	25	25	74%	82%
27 羽後町	74	117	3	0	194	38%	60%	2%	3	2	1	1	33%	67%
28 東成瀬村	44	20	0	0	64	69%	31%	0	0	0	0	0	24%	42%
29 秋田県内地公体合計	3,081	6,570	1,250	11	10,912	28%	60%	11%	1,261	532	361	302	42%	

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ:健全 判定区分Ⅱ:予防保全段階 判定区分Ⅲ:早期措置段階 判定区分Ⅳ:緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する橋梁のみ