


三重県における道路附属物等の老朽化対策の状況


※道路附属物等: シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2巡目(2019~2020年度)点検結果(道路附属物等)

2巡目(2019~2020年度)点検の進捗状況



2巡目(2019~2020年度)点検の判定区分の割合



※ () 内は、2020年度末時点管理施設のうち、点検の対象となる施設数（撤去された施設や道路附属物等の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

※ () 内は、2020年度末時点管理施設のうち、2019~2020年度に点検を実施した施設数の合計。
 ※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある。
 ※判定区分 I:健全 判定区分 II:予防保全段階 判定区分 III:早期措置段階 判定区分 IV:緊急措置段階

判定区分Ⅲ・Ⅳ施設の修繕等措置の状況(2020年度末時点)

○直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

道路管理者	措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着手済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
三重県内地方公共団体合計	11	6 (55%)	5 (45%)	4 (36%)
地方公共団体合計	3,310	1,597 (48%)	937 (28%)	692 (21%)

○1巡目の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況

措置が必要な施設数 A	措置に着手済の施設数 B (B/A)	措置に着手済の施設数 C (C/A)	措置完了済の施設数 D (D/A)
66	64 (97%)	62 (94%)	61 (92%)
3,955	2,441 (62%)	1,846 (47%)	1,583 (40%)

三重県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (直近5年間(2016~2020年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	直近5年間(2016~2020年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				着手率 完了率 0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	69	198	16	0	283	24%	70%	6%	16	5	0	0	0%	31%	
2 高速道路会社	107	85	1	0	193	55%	44%	1%	1	1	1	1	100%	100%	
3 三重県	22	68	6	0	96	23%	71%	6%	6	5	5	4	67%	83%	
4 津市	1	4	3	0	8	13%	50%	38%	3	1	0	0	0%	33%	
5 四日市市	3	8	0	0	11	27%	73%		0	0	0	0			
6 伊勢市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
7 松阪市	1	0	0	0	1	100%			0	0	0	0			
8 桑名市	6	11	0	0	17	35%	65%		0	0	0	0			
9 鈴鹿市	3	1	0	0	4	75%	25%		0	0	0	0			
10 名張市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
11 尾鷲市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
12 亀山市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
13 鳥羽市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
14 熊野市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
15 いなべ市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
16 志摩市	0	0	2	0	2	100%			2	0	0	0	0%		
17 伊賀市	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
18 木曾岬町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
19 東員町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
20 菟野町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
21 朝日町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
22 川越町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
23 多気町	0	1	0	0	1	100%			0	0	0	0			
24 明和町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
25 大台町	0	1	0	0	1	100%			0	0	0	0			
26 玉城町	0	1	0	0	1	100%			0	0	0	0			
27 度会町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
28 大紀町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
29 南伊勢町	0	1	0	0	1	100%			0	0	0	0			
30 紀北町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
31 御浜町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
32 紀宝町	0	0	0	0	0				0	0	0	0			
33 三重県内地公体合計	36	96	11	0	143	25%	67%	8%	11	6	5	4	36%	55%	

※1 直近5年間(2016~2020年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 直近5年間(2016~2020年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ

三重県における道路附属物等の老朽化対策の状況

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート・横断歩道橋・門型標識等

2020年度末時点

管理者	施設数 (1巡目(2014~2018年度)の点検結果 ※1)					判定区分割合 ■ I ■ II ■ III ■ IV 0% 20% 40% 60% 80% 100%	1巡目(2014~2018年度)の点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された施設の修繕等措置の状況				0% 20% 40% 60% 80% 100%				
	I	II	III	IV	合計		措置が必要な施設数 ※2	措置に着手済の施設数	措置着工済の施設数	措置完了済の施設数	着手率	完了率			
1 国土交通省	95	201	13	0	309		13	2	0	0	0%	15%			
2 高速道路会社	153	64	3	0	220		3	3	3	3	100%		100%		100%
3 三重県	57	67	59	0	183		59	58	57	56	0%		95%		98%
4 津市	1	6	1	0	8		1	1	0	0	0%				100%
5 四日市市	1	8	0	0	9		0	0	0	0					
6 伊勢市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
7 松阪市	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
8 桑名市	6	9	2	0	17		2	2	2	2			100%		100%
9 鈴鹿市	0	2	2	0	4		2	1	1	1	50%	50%			
10 名張市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
11 尾鷲市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
12 亀山市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
13 鳥羽市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
14 熊野市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
15 いなべ市	0	0	1	0	1		1	1	1	1			100%		100%
16 志摩市	0	2	0	0	2		0	0	0	0					
17 伊賀市	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
18 木曾岬町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
19 東員町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
20 菟野町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
21 朝日町	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
22 川越町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
23 多気町	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
24 明和町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
25 大台町	0	0	1	0	1		1	1	1	1			100%		100%
26 玉城町	1	0	0	0	1		0	0	0	0					
27 度会町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
28 大紀町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
29 南伊勢町	0	1	0	0	1		0	0	0	0					
30 紀北町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
31 御浜町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
32 紀宝町	0	0	0	0	0		0	0	0	0					
33 三重県内地公体合計	69	95	66	0	230		66	64	62	61	92%				97%

※1 1巡目(2014~2018年度)の点検結果を反映した施設数。判定区分Ⅰ：健全 判定区分Ⅱ：予防保全段階 判定区分Ⅲ：早期措置段階 判定区分Ⅳ：緊急措置段階

※2 1巡目(2014~2018年度)の点検で、判定区分Ⅲ又はⅣと診断された施設数の合計

※都道府県全体は地方公共団体が管理する道路附属物等のみ